

Chambéry, le lundi 26 septembre 2016

Le Préfet

à

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYNDICAT DU THIERS
syndicat.eau.thiers@wanadoo.fr
MADAME LE MAIRE
MAIRIE DE SAINT PIERRE D'ENTREMONT
contact@saintpierredentremont.org

Affaire suivie par :

La délégation départementale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Service Environnement-Santé

Courriel :

ars-dt73-transferts-labo@ars.sante.fr

Tél : 04 72 34 74 00

Fax : 04 72 34 74 00

Réf. 2016- 345 / ES / Alerte / EDCH

PJ : Fiche des actions engagées à RETOURNER

Technicien responsable du secteur : JF FRANCONY 04 69 85 52 44

INFORMATION **NON CONFORMITE EAU POTABLE**

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine mandaté par mes services, le laboratoire SAVOIE LABO, m'a fait part d'une contamination microbiologique sur votre réseau :

Installation :	TTP n°004698 / STATION DE SAINT MEME
Point de surveillance :	n°0000005228 / RESERVOIR DES BANDETS - ROBINET SORTIE RESERVOIR

Résultats de l'analyse

Date de prélèvement	Escherichia coli (UFC/100 mL)	Enterocoques (UFC / 100 mL)	Turbidité (NFU)
22/09/2016	<1	2	0,30
Limite de qualité :	0	0	2

En conséquence je vous demande de (articles R.1321-26 à 30 du Code de la Santé Publique) :

1. VERIFIER L'ETAT d'entretien et de fonctionnement de vos installations

(périmètre de protection, captage, réservoirs, stations de traitement, réseaux, ...)


2. EFFECTUER UNE ENQUÊTE afin de déterminer la ou les causes de cette non conformité,

afin d'éviter toute une nouvelle contamination microbiologique du réseau

3. ME RETOURNER la "Fiche des actions engagées" pour me rendre compte des actions mises en oeuvre.

Enfin mes services programmeront un recontrôle afin de vérifier le retour à la conformité des eaux distribuées.

Le Préfet de Savoie et par délégation
Pour la directrice générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Julien NEASTA